

Attestazioni di regolare esecuzione lavori | Anno 2025

Procedura	ATTESTAZIONI DI REGOLARE ESECUZIONE
ANGEL.2453S Decespugliamento e pulizia del terrazzo a confine con EX dello studente per l' esecuzione di indagini strutturali	Attestazione del 15/01/2025
ATNEO.1774S Servizio di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici, termici, idrici, antincendio, di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a verde e degli ascensori, presso le strutture rientranti nell'area di competenza dell'utac2 – verbale avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza (prot. ga/2020/92 del 31/03/2020) <i>Liquidazione attività a canone ed extracanone del 4° trimestre 2024 (OTT-NOV-DIC)</i>	Attestazione del 17/01/2025
ATNEO.2462S Verifica messa a terra sugli impianti elettrici delle strutture afferenti all'UTAC1	Attestazione del 17/01/2025
SGT00.2456F Fornitura sistemi audio video presso aule complesso San Giovanni – Napoli	Attestazione del 29/01/2025
SGT00.2453L Intervento di ricarica e manutenzione di estintori per il Complesso San Giovanni.	Attestazione del 29/01/2025
SEDCE.2453L Intervento urgente per il restauro delle balaustre dello scalone della Minerva	Attestazione del 29/01/2025
MEZ08.2548L Riqualificazione e ripristino degli impianti TD delle Aule didattiche e degli spazi comuni presenti nel Complesso di Mezzocannone 8	Attestazione del 03/02/2025
REGGP.2361L Lavori urgenti per la messa in sicurezza e/o la sostituzione degli infissi all'interno del complesso universitario Reggia di Portici - Dipartimento di Agraria Manutenzione Ordinaria	Attestazione del 03/02/2025
ATENO.2465L Lavori per la sostituzione delle lampade di emergenza e delle batterie degli UPS in dotazione presso gli Edifici afferenti UTAC3	Attestazione del 20/02/2025
ATENO.2459L Interventi di potatura delle piante di alto fusto negli spazi esterni di San Marcellino e in Salita Moiarillo	Attestazione del 21/02/2025
SGT00.2460L Intervento per la sostituzione di n. 17 batterie allarme/bidirezionale per il Complesso di San Giovanni a Teduccio	Attestazione del 25/02/2025
PAUFF.2452L Lavori di riparazione arredi presso l'Ufficio del Dirigente dell'Area Edilizia e l'Ufficio Prevenzione e Protezione 3 siti al Palazzo Uffici in via G. Cesare Cortese n° 29 – Napoli	Attestazione del 26/02/2025
TARI3.2452L Intervento urgente per il ripristino degli impianti di condizionamento a servizio della Sala Macchine del CSI e del CLA	Attestazione del 10/03/2025
AVELL.2453L Lavori di completamento della rete di trasmissione dati presso la nuova sede di Avellino del	Attestazione del 13/03/2025
SGT00.2461L Lavori per l'adeguamento ad uso deposito di un locale al piano interrato presso il Modulo P5 del complesso di San Giovanni a Teduccio – Napoli	Attestazione del 17/03/2025
ATNEO.2457L Sostituzione circolatori e pompe sommerse presenti nelle centrali termofrigorifere e negli impianti di sollevamento acque nere e di falda	Attestazione del 25/03/2025
MASCA.2454L Lavori di ristrutturazione ed adeguamento servizi igienici sezione Microbiologia ubicati al primo piano edificio Mascabruno.	Attestazione del 03/04/2025
ATNEO.1774S servizio di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti (elettrici, termici, idrici, antincendio, di minuto mantenimento edile, manutenzione delle aree a verde e degli ascensori, presso le strutture rientranti nell'area di competenza dell'utac2 – verbale avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza (prot. ga/2020/92 del 31/03/2020) liquidazione attività a canone ed extra canone del 1° trimestre 2025 (gen-feb-mar)	Attestazione del 04/04/2025

Attestazioni di regolare esecuzione lavori | Anno 2025

ATNEO.2466L Connessione alla rete di Ateneo di nuovi edifici universitari	Attestazione del 14/04/2025
GUS07.2551L Lavori di adeguamento degli impianti elettrici di un locale per celle climatiche sito al piano seminterrato dell'Edificio 81A nel Parco Gussone Manutenzione ordinaria	Attestazione del 16/04/2025
GUS00.2552L Lavori di somma urgenza per il ripristino della fornitura di energia elettrica per i complessi servizi dalla cabina di trasformazione edificio 81/a nonché ripristino del normale funzionamento del quadro di media tensione della cabina mt/bt dell'edificio 81/a	Attestazione del 28/04/2025
MASCA.2552L Intervento di somma urgenza indispensabile per lavori di riparazione di una perdita idrica su una tubazione antincendio nell'edificio Mascabruno.	Attestazione del 28/04/2025
TLAMA.2452L intervento di somma urgenza indispensabile per la messa in sicurezza a seguito di una notevole perdita della montante acqua potabile principale a servizio dell'azienda agricola di Torrelama – Bellizzi (SA) del Dipartimento di Agraria – Portici	Attestazione del 28/04/2025
REGGP.2552L Lavori di adeguamento e ripristino del locale Ex Spogliatoio Impresa di Pulizie sito al piano primo della Reggia di Portici.	Attestazione del 06/05/2025
FRULL.2453S Servizio per la redazione e presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai fini della sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, inerente l'edificio universitario del Frullone	Attestazione del 07/05/2025
SGTL3.24552L Lavori per la realizzazione di un impianto di climatizzazione presso il laboratorio Polimerlab sito nell'edificio L3 del complesso universitario di San Giovanni	Attestazione del 12/05/2025
ATNEO.2458L Intervento mirato ad evitare il deterioramento del manto bituminoso, applicando sulla superficie uno strato di vernice a protezione dei raggi UV. Edifici interessati Orto Angel	Attestazione del 21/05/2025
ORTO1.2451L Lavori di ripristino di serre e alcuni ambienti nell'Orto Botanico	Attestazione del 11/06/2025
SGTL3.2453S Servizio per rilievo, verifica ed esecuzione di n. 1 prova di carico su solaio in acciaio presso l'edificio L3 del Complesso San Giovanni in Corso Nicolangelo Protopisani n. 70	Attestazione del 12/06/2025
SGT00.2551L Lavori di elettrificazione banchi aule e sale studi presso l'edificio "A1A" e laboratorio di Meccatronica presso l'edificio "D" del complesso di San Giovanni	Attestazione del 19/06/2025
AVELL.2452L interventi impiantistici ed edili per la messa in sicurezza di vari locali per la sede di Avellino	Attestazione del 25/06/2025
GUS09.2551L sostituzione e potenziamento di quadro elettrico generale per installazione di 3 apparecchiature ultrasensibili nel laboratorio n.6 dell'edificio 84 - parco Gussone Dipartimento di Agraria	Attestazione del 26/06/2025
BITEC.2552L lavori di adeguamento impianto di rilevazione 4° piano corpo c – biotecnologia	Attestazione del 26/06/2025
SMARC.2554L Intervento urgente per la sostituzione di tratti di montante ammalorate a servizio dell'impianto di climatizzazione nel complesso di San Marcellino	Attestazione del 26/06/2025
SGT00.2552L Lavori di allestimento temporaneo di aule presso edificio A7 e spostamento attrezzature nell'edificio A1A del complesso San Giovanni	Attestazione del 30/06/2025
SMARC.2552L Intervento per l'esecuzione di pannellature divisorie e apertura di vani porte, con installazione di postazioni di lavoro per la realizzazione di nuovi studi nell'ex Sala Dainelli al primo piano del Complesso di San Marcellino	Attestazione del 03/07/2025

Attestazioni di regolare esecuzione lavori | Anno 2025

SMARC.2553L Intervento di riqualificazione di alcuni locali posti al piano primo sottoposto del Complesso di San Marcellino per gli usi del Dipartimento di Scienze Politiche	Attestazione del 07/07/2025
GUS17.2551L Lavori di ripristino del solaio di copertura di n. 2 locali al piano secondo dell'Edificio 76 a seguito di sfondellamento - P.co Gussone	Attestazione del 29/07/2025
REGGP.2553L lavori di somma urgenza per il ripristino di un tratto fognario all'ingresso del Real Parco Gussone	Attestazione del 29/07/2025
FRULL.2554S Servizio per la redazione e presentazione di pratica di "Occupazioni di suolo pubblico temporanee sulle strade municipali per la realizzazione di lavori edilizi e per l'installazione di un cantiere a mezzo di impresa di fiducia del richiedente" per la realizzazione di un allacciamento fognario a servizio del complesso del Frullone	Attestazione del 30/07/2025
REGGP.2555L lavori di ripristino di una tubazione idrica presente nel giardino dell'orto dell'edificio Reggia di Portici.	Attestazione del 01/08/2025
SBLIB.2552L Integrazione lavori al procedimento SBLIB.2551L per la realizzazione di allaccio elettrico PdC di nuova installazione	Attestazione del 04/08/2025
EBOLI.2551L Manutenzione ordinaria e straordinaria dei climatizzatori presente negli ambienti presso il centro CREMOPAR di Eboli (SA)	Attestazione del 02/09/2025
INMAR.2551L Intervento urgente per la messa in sicurezza di alcuni pannelli lungo la facciata continua esterna in corrispondenza del vano scala principale dell'edificio di via Marina 33	Attestazione del 24/09/2025
VIMAR.2553L Lavori urgenti per il ripristino degli infissi e suppellettili in ferro danneggiati a seguito del furto avvenuto presso l'edificio di Via Porta di Massa 32 in data 15/08/2025	Attestazione del 26/09/2025
VIMAR.2554L Installazione di pellicole antisolari per il mantenimento di idonee condizioni illuminotecniche dei luoghi di lavoro nei nuovi uffici "Ex bar" siti al 2° piano dell'Edificio Pecoraro-Albani a completamento del procedimento	Attestazione del 26/09/2025
SPMAR.2552L Sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza del laboratorio linguistico presso il Dipartimento di Studi Umanistici al settimo livello del complesso di San Pietro Martire	Attestazione del 26/09/2025
VIMAR.2551L Installazione di pellicole antisolari per il mantenimento di idonee condizioni illuminotecniche dei luoghi di lavoro nei nuovi uffici "Ex bar" siti al 2° piano dell'Edificio Pecoraro-Albani	Attestazione del 29/09/2025
SGTL3.2552L Lavori di eliminazione di infiltrazione idrica e ripristino di una porzione di terrazzo del Modulo L3 nel Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio	Attestazione del 30/09/2025
SGT00.2554L Lavori di sistemazione corpo guardiola lato parcheggio all'aperto con ingresso via Protopisani e rifacimento segnaletica	Attestazione del 02/10/2025
SGT00.2556L Rimborso spese pagamento istruttoria licenza fognatura per i moduli A6-A7 del Complesso di San Giovanni a Teduccio	Attestazione del 06/10/2025
ATNEO.2556L Lavori per la sostituzione di estintori di varia tipologia installati presso gli edifici di competenza territoriale dell'UTAC3	Attestazione del 28/10/2025
SMARC.2555L Lavori di ripristino opere murarie a seguito della sostituzione delle montanti dell'impinato di climatizzazione nel complesso di San Marcellino	Attestazione del 07/11/2025

Attestazioni di regolare esecuzione lavori | Anno 2025

REGGP.2554L Intervento urgente per il ripristino della facciata dell'Aula Dinacci da effettuare prima della nuova pavimentazione.	Attestazione del 17/11/2025
PGRAV.2551L Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della facciata su vico II Gravina a seguito caduta calcinacci	Attestazione del 04/12/2025
VIMAR.2552L Lavori urgenti per il ripristino degli infissi e suppellettili in legno danneggiati a seguito del furto avvenuto presso l'edificio di Via Porta di Massa 32 in data 15/08/2025	Attestazione del 10/12/2025
SEDCE.2552F Fornitura e posa in opera di pareti attrezzate ed arredi per la riqualificazione di alcuni ambienti al piano 3	Attestazione del 12/12/2025